

Link do produktu: <https://panrower.pl/pierscien-uszczelka-miedzy-ramieniem-a-łożyskiem-hollowtech-ii-p-443.html>



Pierścień uszczelka między ramieniem a łożyskiem Hollowtech II

Cena	10,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Y1F316000
Producent	Shimano

Opis produktu

Metalowo-gumowa uszczelka stosowana pomiędzy ramieniem korby a łożyskiem suportu, używana we wszystkich korbach Shimano Hollowtech 2.

Min. w: FC-4500, FC-M985, FC-4650, FC-M780, FC-6750, FC-5700, FC-5703, FC-5750, FC-CX50, FC-R601, FC-T781, SM-BB91, FC-R565, FC-M591, FC-M780, FC-M825, FC-R350, FC-M552, FC-3503, FC-M785, FC-T671, FC-3550, FC-T671, FC-9000, FC-M672, FC-M782, FC-M610, FC-M612, FC-M615, FC-S501, FC-T611, FC-M770, FC-6700, FC-6703, FC-6750, FC-5600, FC-7900, FC-7950, FC-T661, FC-M590, FC-M591, FC-MX71, FC-6700, FC-6703, FC-R603, FC-M590, FC-T780, FC-M820, FC-M980, FC-T781, FC-M640, FC-M645, FC-M670, FC-M675, FC-6800, SM-BB5700, FC-M532, FC-M4050, FC-5800, FC-RS500, FC-M4060, FC-T4060, FC-M622, FC-M625, FC-M9000, FC-M9020, FC-4500, FC-M617, FC-4700, FC-MT700-2, FC-M677, FC-M9020, FC-4703, FC-M8000, FC-MT500, FC-4703, FC-MT700-2, FC-R3000, FC-R3030, FC-M9000, FC-M8000, FC-M7000, FC-M617, FC-T8000, FC-R9100, FC-RS400.

Stanowi zabezpieczenie łożysk przed zanieczyszczeniami. Należy wymieniać przy najmniejszych śladach zużycia.

Numer części wg Shimano: Y1F316000